

Erneuerung Kassensystem 5-Täler-Bad

TA 11.02.2026

Eingang im Hallenbadbereich- Lesesystem an bestehenden Drehkreuzen



- Drehkreuze bleiben bestehen
- Nachrüstung der Lesesysteme (Ein- und Ausgang) für neue Software und Barcodes

Eingang im Hallenbadbereich- Verkaufs- und Nachzahlautomat



- Ersatz der Automaten u.a. für digitales Bezahlen

unterer Eingang Freibadbereich- Lesesystem an bestehenden Drehkreuzen



- Drehkreuze bleiben bestehen
- Nachrüstung der Lesesysteme (Ein- und Ausgang)

oberer Eingang Freibadbereich- Lesesystem und Drehkreuze



- Drehkreuze werden durch nicht mehr übersteigbare Drehkreuze ersetzt
- Neue Lesesysteme (Ein- und Ausgang)
- Ziel: personal-unabhängiger Ein- und Ausgang

oberer Eingang Freibadbereich- Verkaufssystem



- neuer Kassenautomat für digitales Bezahlen

Ressourcen – Was müssen wir einsetzen?

Einmalige Kosten

Mittel stehen noch aus dem Wirtschaftsplan 2025 unter Position II. zur Verfügung.

Zur Verfügung stehende Mittel	1.310.000 €
Hiervon bereits verplant	105.000 €
Noch verfügbar	1.205.000 €
Bedarf für vorliegendes Projekt	180.000 €
Restmittel	1.025.000 €

Investition und laufende Kosten

Investition	Schlüssel Gei/GP		Geislingen	Göppingen
Software	50/50	50.900 €	25.450 €	25.450 €
Systemhardware B-T	direkt			155.800 €
Systemhardware Freibad GP	direkt			80.500 €
Systemhardware 5TB	direkt		126.500 €	
Dienstleistungen	1/3 zu 2/3	55.000 €	18.333 €	36.667 €
Summe einmalig			170.283 €	298.417 €
Unterhaltung / ohne Afa und Zins, nur Wartung und Support	1/3 zu 2/3	18.000 €	6.000 €	12.000 €
Hosting WebShop	1/3 zu 2/3	7.500 €	2.500 €	5.000 €
Summe / a			8.500 €	17.000 €
Afa und Zins Ø / a			23.414 €	41.032 €